



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

WORKTOP KIT

PRODUKTBESKRIVELSE

Worktop Kit anvendes til oliebehandling af vedligehold af bordplader og andre indendørs træoverflader. Olien er nem at arbejde med og giver en holdbar overflade med høj resistens. Kittede indeholder alt du behøver til hele behandlingen.

BOKSEN INDEHOLDER:

0,75 L Worktop Oil
250 ml Intensive Wood Cleaner
1 sort slibepad
1 hvid polerpad
1 frugfri klud
1 par handsker
Brugervejledning

Produktinformation

Rækkevne: 0,75 L dækker ca. 12-15 m² per lag, afhængig af hvor meget træet absorberer.

Farver (Olie): Natur



rengøring

Intensive Wood Cleaner

Grundrengøring/fjernelse af snavs. Forbereder overfladen til efterbehandling. Minimerer overfladespændinger, så den efterfølgende behandling kan udføres med det bedste mulige resultat.



resistens

Worktop Oil

Trænger dybt ind i træet. Sikrer maksimal resistens mod snavs og vand fra dag ét af. Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look.



påføring

Nem at påføre

Olien er blød og behagelig at arbejde med. Polering kan gøres manuelt med en håndskrubber.



vedligehold

Let at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA sæbe og gel til olierede indendørs overflader.



*
Natur





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Den ubehandlede overflade slibes med sandpapir korn 180. Støvsug pladen for slibestøv. Overfladen rengøres grundigt med WOCA Intensive Wood Cleaner blandet med vand i forholdet 1:20. Efter afrensningen skal bordpladen tørre i min. 8 timer ved 20°C.

OBS

Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug opbevares/ bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes pga. risiko for selvantændelse.

Tørretid


Efter 24 timer ved 20°C er olien brugstør. Bordpladen må i den periode ikke påvirkes med vand. Oliens er først helt gennemhærdet efter ca. 1 uge og skal i den periode behandles med forsigtighed. Spildt væske skal straks tørres op.

Rengøring og vedligeholdelse

Ugentlig rengøring: Natural Soap

Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap

Vedligeholdelse: Worktop Oil eller Maintenance Gel



BEHANDLING

- 1 Oliens omrøres grundigt.
- 2 En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af pladen have mindst én gang olie.
- 3 Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
- 4 Polér med rød eller hvid WOCA Håndskrubber i træets længderetning. Dette gør overfladen mere hårdfør.
- 5 Herefter tørres alt overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
- 6 Lad pladen hvile i 1 time og gentag punkterne. Pladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling slibes der i den våde olie med vådslibepapir korn 280-400 inden aftørring med en fnugfri bomuldsklud.