



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

WORKTOP OIL

PRODUKTBESKRIVELSE

Worktop Oil er en lufthærdende olie, som trænger dybt ned i træet og giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver overfladen et naturligt, friskt udseende. Worktop Oil anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/nyslebne træoverflader.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne overflader. Kun til indendørs brug.

Produktinformation

Rækkeevne: 12-15 m²/L

Emballage: 0.75 L

Farver: Natur, hvid, grå og sort



resistens

Høj resistens

Trænger dybt ind i træet. Sikrer maksimal resistens mod snavs og vand fra dag ét af.



udseende

Naturligt look

Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look. Ideel til alle træsorter.



polering

Nem polering

Olien er blød og behagelig at arbejde med. Polering kan gøres manuelt med en håndskrubber.



vedligehold

Let at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA sæbe og gel til olierede indendørs overflader.





ARBEJDSBESKRIVELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Den ubehandlede overflade slibes med sandpapir korn 180. Støvsug pladen for slibestøv. Overfladen rengøres grundigt med Intensive Wood Cleaner blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes efterfølgende med rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min. 8 timer ved 20°C. Olien omrøres grundigt.

Tørretid


Efter 24 timer ved 20°C er olien brugstør. Bordpladen må i den periode ikke påvirkes med vand. Olien er først helt gennemhærdet efter ca. 1 uge og skal i den periode behandles med forsigtighed. Spildt væske skal straks tørres op.

Rengøring og vedligeholdelse

Ugentlig rengøring: Natural Soap eller Natural Soap, spray

Månedlig pleje: Oil Refreshing Soap

Vedligeholdelse: Worktop Oil eller Maintenance Gel



BEHANDLING

- 1 Olien omrøres grundigt.
- 2 En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af pladen have mindst én gang olie.
- 3 Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
- 4 Polér med rød eller hvid WOCA Håndskrubber i træets længderetning. Dette gør overfladen mere hårdfør.
- 5 Herefter tørres alt overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
- 6 Lad pladen hvile i 1 time og gentag arbejdsprocessen. Pladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling slibes der i den våde olie med vådslibepapir korn 280-400 inden aftørring med en fnugfri bomuldsklud.