



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# DRIFTWOOD LYE



træ

## Kun til egetræ

Reagerer med garvesyren i træet. Indeholder hvide pigmenter.



udseende

## Høj virkningsgrad

Giver træet et vejrbidt udseende, som ligner rigtig drifttømmer. Bevare den synlige træstruktur. Vandbaseret.



påføring

## Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en WOCA Applicator, nylonpensel eller rulle.



behandling

## Til forbehandling

Kan ikke anvendes alene, da produktet kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse. Kræver efterfølgende behandling med olie.



## PRODUKTBEKRIVELSE

Driftwood Lye er et unikt, vandbaseret produkt, som giver træet en vejrbidt patina. Produktet er primært til egetræ. Ved anvendelse af produktet får træet et pænt/vakkert todimensionelt udseende. Afslutningsvist skal træet behandles med en af WOCA-olierne.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til forbehandling af egetræ. Skaber en vejrbidt patina.

**Produktinformation**  
Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Emballage: 2,5 L  
Farver: Hvid og Grå






# ANVENDELSE


## Forberedelse

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere informationer.



PÅFØRING



SLIBNING



OLIE

## BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Omrør regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden.
- 2 Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m<sup>2</sup> træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C.
- 3 Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger.
- 4 Behandl træoverfladen med en WOCA olie.